


















СИМПТОМ	ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
<p>Устройство для Шпатлевания Саморезов оставляет выпуклые полоски раствора</p> 	<p>Лезвие бокса не правильно отрегулировано</p> 	<p>Лезвие должно находится в плоском положении по отношению к корпусу упираться в шпильки внутри лезвиедержателя. Нажмите большим пальцем на центр лезвия и закрутите гайки с буртиками, которые держат лезвие - это позволит создать прогнутость лезвия. Лезвие должно сидеть выше, чем корпус и лицевая сторона. Если Вы проведете пальцем по лицевой поверхности, Ваш ноготь должен зацепится за лезвие (0,13 мм при замере калибром для измерения зазоров).</p> 
	<p>Лезвие износилось и регулировка не возможна</p> 	<p>Снимите старое лезвие и установите новое лезвие.</p> 
	<p>Пользователь не применяет центральное и равномерное давление на нажимную плиту на задней части инструмента</p> 	<p>Применяйте равномерное и центральное давление на нажимную плиту по мере прокатывания инструмента по стене или потолку.</p> 
<p>Тяжело катить Устройство для Шпатлевания Саморезов</p> 	<p>Консистенция раствора слишком густая и раствор с трудом выталкивается из Устройства</p> 	<p>При работе с Устройством для Шпатлевания Саморезов обычно не требуется добавлять дополнительную воду в шпатлевочный раствор, но если у Вас возникают проблемы с прокатыванием Устройства, попробуйте добавить небольшое количество воды (120-150 мл) в раствор. Таким образом раствор будет легче выталкиваться из Устройства и покрывать саморезы.</p> 
	<p>Устройства для Шпатлевания Саморезов неправильно подсоединено к стекловолоконной рукоятке</p> 	<p>Правильно подсоедините Устройство для Шпатлевания Саморезов к стекловолоконной рукоятке.</p> 
	<p>Скребок нажимной плиты неправильно установлен или не смазан</p> 	<p>Проверьте и убедитесь, что скребок установлен правильно и смажьте его маслом Ames Vazooka для легкого движения и управления Устройством для Шпатлевания Саморезов.</p> 
<p>Раствор вытекает из Устройства для Шпатлевания Саморезов</p> 	<p>Было добавлено слишком много воды в раствор</p> 	<p>При использовании готового раствора, перемешайте раствор, но не добавляйте воды. Обычно не требуется добавлять дополнительную воду в раствор для применения в Устройстве для Шпатлевания Саморезов.</p> 

<p>Устройство для Шпатлевания Саморезов оставляет царапины на стене</p> 	<p>Необходимо очистить поверхность лезвия от любого мусора и высохшего раствора</p>		<p>Удалите куски засохшего раствора с поверхности лезвия и лезвиедержателя. Лезвие не острое, но все-равно будьте осторожны при отчистки. Используйте спондж или щетку при отчистке поверхности лезвия.</p>	
	<p>Высохший раствор на башмаке Устройства или башмак поврежден на рабочей стороне</p>		<p>Удалите куски засохшего раствора с башмака, затем промойте его водой. Если башмак поврежден, поменяйте Устройство на новое.</p>	